


ORTOFOTO DELL'AREA

Scala 1:3000




CATASTALE DELL'AREA

Scala 1:3000



OVRAPPOSIZIONE ORTOFOTO E CATASTALE DELL'AREA

Scala 1:3000



PLANIMETRIA GENERALE PLESSI EDIFICATI

Scala 1:600



1: Vista scala corpo C prospetto sud

FOTO N° 2: Vista prospetto sud del corpo B

FOTO N° 3: Ulteriore vista corpo B dallo svincolo



FOTO N° 4: Vista d'insieme prospetto sud d est corpo B e corpo C dalla via Ciccottì

FOTO N° 5: Vista d'insieme del prospetto sud corpo C da via Ciccottì

PLANIMETRIA CON POSIZIONE FOTO

Scala 1:600




FOTO N° 8: Ulteriore dettaglio zona di valle corpi B-C da via Ciccottì



10: Vista ulteriore prospetto sud del corpo C osservato dallo svincolo di valle



FOTO N° 11: Vista d'insieme del piano fuori terra del corpo C rivolto a sud, ripresa dallo svincolo



FOTO N° 12: Ulteriore vista di dettaglio dei piani bassi del plesso edificato ripresa dalla via Livorno



FOTO N° 13: Vista d'insieme del lato di valle del plesso edificato ripreso dallo svincolo



FOTO N° 1: Vista prospetto ovest con ascensore

FOTO N° 2: Vista di dettaglio angolo fabbricati

FOTO N° 3: Vista prospetti di valle corpo A



FOTO N° 4: Vista d'insieme prospetto nord corpo C e vano ascensore dalla parte di via Livorno

PLANIMETRIA CON POSIZIONE FOTO

Scala 1:600




FOTO N° 7: Vista d'insieme prospetti ovest corpo A e corpo B dal piazzale di valle



FOTO N° 8: Vista di dettaglio della zona a tre piani del corpo A



FOTO N° 10: Ulteriore vista dei prospetti corpi B-C con ascensore



FOTO N° 11: Ulteriore vista dei prospetti dei corpi A e C



FOTO N° 12: Vista d'insieme dei prospetti nord ed ovest del corpo A dalla via Livorno




FOTO N° 13: Vista di dettaglio della zona sbalzo del corpo A




FOTO N° 14: Ulteriore vista del piano terra lato nord del corpo A



FOTO N° 1: Vista da via Ciccottì della zona di monte dei corpi A e B



FOTO N° 2: Vista di dettaglio dei piani superiori del corpo A



FOTO N° 3: Vista di dettaglio del prospetto nord corpo A ripreso da via Livorno



FOTO N° 4: Vista d'insieme prospetto nord piani superiori corpo A



FOTO N° 5: Vista d'insieme piani superiori prospetto est del corpo B

PLANIMETRIA CON POSIZIONE FOTO

Scala 1:600




FOTO N° 6: Vista d'insieme prospetti est corpo A e la via Ciccottì



FOTO N° 7: Vista di dettaglio prospetto est piani superiori del corpo A



FOTO N° 9: Vista ulteriore prospetti est corpo A e corpo B dalla strada di accesso



FOTO N° 10: Vista di dettaglio del prospetto sud dallo svincolo




FOTO N° 11: Vista d'insieme dei prospetti sud ed est del corpo B dallo svincolo



FOTO N° 12: Vista di dettaglio della zona di ingresso del corpo B



FOTO N° 13: Ulteriore vista prospetto est del corpo B dallo svincolo



FOTO N° 1: Vista interna corpo C al piano terra, evidenti demolizioni tramezzi e ripristini strutture



FOTO N° 2: Vista interna corpo C al piano terra, evidenti stonacatura dei pilastri e ripristini strutture



FOTO N° 3: Vista di dettaglio al piano terra corpo C con chiusura provvisoria finestre con fodera da B



FOTO N° 4: Vista interna corpi B/A piano primo, evidenti demolizioni tramezzi, stonacatura pilastri e ripristini



FOTO N° 5: Vista interna corpi B/A piano primo. Evidenti demolizioni tramezzi, stonacatura pilastri e ripristini



FOTO N° 6: Vista interna corpo B piano primo, evidenti demolizioni tramezzi, stonacatura pilastri e ripristini

PLANIMETRIA CON POSIZIONE FOTO

Scala 1:400




FOTO N° 9: Vista giunta tra i corpi A e B



FOTO N° 7: Vista interna al piano primo del corpo A con struttura totalmente a vista



FOTO N° 8: Vista interna corpo C piano primo, evidenti demolizioni tramezzi, stonacatura pilastri e ripristini



FOTO N° 10: Vista interna corpo C piano primo, evidenti demolizioni tramezzi, stonacatura pilastri e ripristini



FOTO N° 11: Vista d'insieme saggio estradesso travi con evidenza armature a negativo su appoggio, Corpo B P.P.



FOTO N° 12: Saggio eseguito al piano primo corpo C con evidenza pacchetto esistente pavimento/massetto s=6,7cm



FOTO N° 13: Saggio eseguito al piano primo corpo C con evidenza pacchetto esistente pavimento/massetto s=6,7cm



FOTO N° 1: Vista interna corpi B/A piano secondo, con demolizioni tramezzi, stonacatura pilastri e ripristini



FOTO N° 2: Vista interna corpo B piano secondo, con demolizioni tramezzi, stonacatura pilastri e ripristini



FOTO N° 3: Vista di dettaglio al piano secondo corpo B con tramezzature interne demolite zona bagni



FOTO N° 4: Vista interna corpo C piano secondo, evidenti demolizioni tramezzi, stonacatura pilastri e ripristini



FOTO N° 5: Vista interna corpo A piano secondo. Evidenti demolizioni tramezzi, stonacatura pilastri e ripristini



FOTO N° 6: Vista interna corpo A piano secondo, evidenti demolizioni tramezzi, stonacatura pilastri e ripristini



FOTO N° 7: Vista di dettaglio con traccia dei tramezzi interni demoliti e stonacatura pilastri



FOTO N° 8: Vista di dettaglio su vuoto per passaggio dei servizi, con evidenza spessore soletta e massetto



FOTO N° 10: Vista di dettaglio su vuoto per passaggio dei servizi, con evidenza spessore soletta e massetto



FOTO N° 11: Vista di dettaglio su vuoto per passaggio dei servizi, con evidenza spessore soletta e massetto



FOTO N° 12: Vista di dettaglio su vuoto per passaggio dei servizi, con evidenza spessore soletta e massetto




FOTO N° 9: Vista giunta tra i corpi A e B



FOTO N° 13: Vista corridoio dei piani ultimi

STUDIO TECNICO PROGETTAZIONE E RICERCA



RAFFAELE GIANSAANTI INGEGNERE

REGIONE BASILICATA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA

ASP - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

OGGETTO
ANALISI DEL COMPORTAMENTO STATICO E SISMICO, OLTRE CHE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO LOCALIZZATI PER L'EX SEDE P.M.I.P. (EX SEDE PALAZZO DELLA SANITA') SITO IN POTENZA ALLA VIA CICCOTTI (EX LOC. 3 CANCELLI)
ANALISI DELLE STRUTTURE
Id. Catastale: foglio 29, part.le 3974_4281
ELABORATO N. CONTENUTO
2S PLANIMETRIA GENERALE, ORTOFOTO, CATASTALE E SOVRAPPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Scala 1:3000_600_400

IL TECNICO

ING. GIANSAANTI RAFFAELE

IL COMMITTENTE

Servizio Sanitario Regionale Basilicata

ASP Azienda Sanitaria Locale Potenza

Via Terracina, n. 2 - 85100 Potenza

L'UFFICIO

DATA : APRILE 2012

VIA RIGILLO, 27_85028 RIGNERO IN V. (PZ)_ TEL/FAX 0972-724530