

Comune di Senise
Provincia di Potenza

Casa di Comunità di Senise

CUP: H78I22000310002 - CIG: A0443526D6

Permesso di costruire: n. 7/2025 del 13/02/2025

Deposito Strutture in c.a. cod IOP SAPZI610CFRT7AF78J del 17.02.2025 (AINOP)	Notifica preliminare in data: 19/03/2025
Importo Lavori	€ 3.857.217,65, di cui € 238.466,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Ribasso d'asta: 16,00%	Categorie dei lavori: OG1 (prevalente), OG11
Modalità di realizzazione:	A CORPO

Ente appaltante:	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (A.S.P.) Via Torraca n.2 - 85100 POTENZA
Direttore Area Gestione Tecnica ASP (titolare dell'atto autorizzativo):	Arch. Franca Cicale
Responsabile Unico del Procedimento:	Arch. Franca Cicale
Prog. di fattibilità tecnico economica, Prog. Definitiva:	R.T.I. TECHIN SRL (Capogruppo Mandataria)
Progettazione Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di progettazione:	ADVANCED ENGINEERING S.R.L. Ing. Paolo Oliaro (Prog. Impianti meccanici - elettrici) Ing. Alberto Cariboni (Prog. Architettura - CSP)
Direzione lavori:	Ing. Attilio Grippio
Coord. Sicurezza in fase di esecuzione:	Arch. Irene Gesualdi
Collaudatore statico in corso d'opera:	Arch. Giuseppe Arena
Impresa appaltatrice:	CONSORZIO STABILE AGORAA S.C.A.R.L. Via Alcide De Gasperi n.9/11 - 59030 Tremestieri Etneo (CT)
Impresa esecutrice:	<div> <p> Sede Legale: Via Taranto, 37 - 79038 Pietramontecorvino (PZ) - Italy Sede Operativa: Via S. Oreste per Pietramontecorvino 7 Zona AII - Lott. 35-36-37-38-39-40-41, 79036, Lucera (FG) Italy P.IVA 03092770754 www.cetold.it </p> </div>
Direttore di cantiere:	Ing. Riccardo Di Savino
Responsabile di cantiere:	Geom. Antonio Iantomasi
Inizio lavori: 24/03/2025	Fine lavori: 01/03/2026
Subappalti:	

Figura 1 Cartellone di cantiere, rilievo fotografico del 25/03/2025



Figura 2 Ante operam




Figura 3 Intera area di cantiere, rilievo fotografico del 26/05/2025



Figura 4 Area di cantiere, rilievo fotografico del 26/05/2025



Figura 5 Sistemazione esterna, rilievo fotografico del 22/05/2025



Figura 6 Installazione contatore acqua, rilievo fotografico del 22/05/2025



Figura 7 Messa in sicurezza cantiere, rilievo fotografico del 24/04/2025



Figura 8 Installazione ponteggio, rilievo fotografico del 22/05/2025



Figura 9 Installazione ponteggio, rilievo fotografico del 22/05/2025



Figura 10 Opere di rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 19/06/2025



Figura 11 Opere di rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 12/05/2025



Figura 12 Opere di rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 12/05/2025



Figura 13 Deposito temporaneo materiali di risulta, rilievo fotografico del 12/05/2025



Figura 14 Esecuzione micropali, rilievo fotografico del 19/06/2025



Figura 15 Intervento strutturale, rilievo fotografico del 22/05/2025



Figura 16 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 17 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 18 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 19 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 20 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 21 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 22 Realizzazione tramezzi interni, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 23 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 24 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 25 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 26 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 03/09/2025



Figura 27 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 03/09/2025



Figura 28 Sistemazione falde tetto, rilievo fotografico del 03/09/2025



Figura 29 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 03/09/2025



Figura 30 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 31 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 32 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 33 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 34 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 35 Rilievo fotografico del 23/07/2025




Figura 36 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 37 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 38 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 39 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 40 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 41 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 42 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 43 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 44 Rilievo fotografico del 06/08/2025




Figura 45 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 46 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 47 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 48 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 49 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 50 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 51 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 52 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 53 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 54 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 55 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 56 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 57 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 58 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 59 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 60 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 61 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 62 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 63 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 64 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 65 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 66 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 67 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 68 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 69 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 70 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 71 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 72 Rilievo fotografico del 03/10/2025