



Figura 1 Cartello di inizio cantiere, rilievi fotografici del 03/03/2025



Figura 2 Ante operam, rilievi fotografici del 03/03/2025



*Figura 3 Installazione ponteggio, rilievi fotografici del 14/03/2025*



Figura 4 Ristrutturazione interni, rilievi fotografici del 07/03/2025



Figura 5 Ristrutturazione interna, rilievi fotografici del 07/03/2025



Figura 6 Ristrutturazione interna, rilievi fotografici del 03/03/2025



Figura 7 Ristrutturazione interna, rilievi fotografici del 03/03/2025



Figura 8 Realizzazione tramezzi interni, rilievi fotografici del 02/04/2025



Figura 9 Realizzazione coibentazione esterna, rilievi fotografici del 13/05/2025



*Figura 10 Lavori di sbancamento, rilievi fotografici del 04/03/2025*



Figura 11 Lavori di sbancamento, rilievi fotografici del 04/03/2025



Figura 12 Realizzazione magrone, rilievi fotografici del 07/03/2025



Figura 13 Armatura platea, rilievi fotografici del 20/03/2025




Figura 14 Armatura platea, rilievi fotografici del 20/03/2025



Figura 15 Realizzazione platea, rilievi fotografici del 25/03/2025



Figura 16 Armatura pilastri, rilievi fotografici del 02/04/2025



Figura 17 Armatura pilastri, rilievi fotografici del 02/04/2025




Figura 18 Realizzazione pilastri e platea con vespaio areato, rilievi fotografici del 07/05/2025



Figura 19 Realizzazione pilastri e platea , rilievi fotografici del 17/04/2025



Figura 20 Realizzazione solaio, rilievi fotografici del 13/05/2025



Figura 21 Deposito temporaneo rifiuti misti, rilievi fotografici del 25/03/2025



Figura 22 Rilievo fotografico del 04/09/2025



Figura 23 Rilievo fotografico del 04/09/2025



Figura 24 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 25 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 26 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 27 Rilievo fotografico del 18/09/2025




Figura 28 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 29 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 30 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 31 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 32 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 33 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 34 Rilievo fotografico del 08/09/2025



Figura 35 Rilievo fotografico del 08/09/2025



Figura 36 Rilievo fotografico del 08/09/2025



Figura 37 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 38 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 39 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 40 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 41 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 42 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 43 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 44 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 45 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 46 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 47 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 48 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 49 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 50 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 51 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 52 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 53 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 54 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 55 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 56 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 57 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 58 Rilievo fotografico del 20.11.2025



Figura 59 Rilievo fotografico del 05.12.2025



Figura 60 Rilievo fotografico del 05.12.2025



Figura 61 Rilievo fotografico del 12.12.2025




Figura 62 Rilievo fotografico del 12.12.2025



Figura 63 Rilievo fotografico del 12.12.2025



Figura 64 Rilievo fotografico del 12.12.2025



Figura 65 Rilievo fotografico del 12.12.2025



Figura 66 Rilievo fotografico del 12.12.2025



Figura 67 Rilievo fotografico del 12.12.2025



Figura 68 Rilievo fotografico del 12.12.2025



Figura 69 Rilievo fotografico del 12.12.2025



Figura 70 Rilievo fotografico del 12.12.2025



Figura 71 Rilievo fotografico del 12.12.2025