

Figura 1 Cartellone di cantiere, rilievo fotografico del 25/03/2025



*Figura 2 Ante operam*



Figura 3 Intera area di cantiere, rilievo fotografico del 26/05/2025



Figura 4 Area di cantiere, rilievo fotografico del 26/05/2025



Figura 5 Sistemazione esterna, rilievo fotografico del 22/05/2025



Figura 6 Installazione contatore acqua, rilievo fotografico del 22/05/2025



Figura 7 Messa in sicurezza cantiere, rilievo fotografico del 24/04/2025



Figura 8 Installazione ponteggio, rilievo fotografico del 22/05/2025



Figura 9 Installazione ponteggio, rilievo fotografico del 22/05/2025



Figura 10 Opere di rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 19/06/2025



Figura 11 Opere di rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 12/05/2025



Figura 12 Opere di rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 12/05/2025



Figura 13 Deposito temporaneo materiali di risulta, rilievo fotografico del 12/05/2025



Figura 14 Esecuzione micropali, rilievo fotografico del 19/06/2025



Figura 15 Intervento strutturale, rilievo fotografico del 22/056/2025



Figura 16 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 17 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 18 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 19 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 20 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 21 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 22 Realizzazione tramezzi interni, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 23 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 24 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 25 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 28/07/2025



Figura 26 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 03/09/2025



Figura 27 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 03/09/2025




Figura 28 Sistemazione falde tetto, rilievo fotografico del 03/09/2025



Figura 29 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 03/09/2025



Figura 30 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 31 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 32 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 33 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 34 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 35 Rilievo fotografico del 23/07/2025




Figura 36 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 37 Rilievo fotografico del 23/07/2025



Figura 38 Rilievo fotografico del 23/07/2025




Figura 39 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 40 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 41 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 42 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 43 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 44 Rilievo fotografico del 06/08/2025




Figura 45 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 46 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 47 Rilievo fotografico del 06/08/2025



Figura 48 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 49 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 50 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 51 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 52 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 53 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 54 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 55 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 56 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 57 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 58 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 59 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 60 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 61 Rilievo fotografico del 17/09/2025



Figura 62 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 63 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 64 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 65 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 66 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 67 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 68 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 69 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 70 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 71 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 72 Rilievo fotografico del 03/10/2025



Figura 73 Rilievo fotografico del 20/11/2025



Figura 74 Rilievo fotografico del 20/11/2025



Figura 75 Rilievo fotografico del 20/11/2025



Figura 76 Rilievo fotografico del 20/11/2025



Figura 77 Rilievo fotografico del 20/11/2025



Figura 78 Rilievo fotografico del 20/11/2025



Figura 79 Rilievo fotografico del 20/11/2025



Figura 80 Rilievo fotografico del 20/11/2025



Figura 81 Rilievo fotografico del 20/11/2025



Figura 82 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 83 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 84 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 85 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 86 Rilievo fotografico del 05/12/2025




Figura 87 Rilievo fotografico del 05/12/2025




Figura 88 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 89 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 90 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 91 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 92 Rilievo fotografico del 05/12/2025




Figura 93 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 94 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 95 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 96 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 97 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 98 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 99 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 100 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 101 Rilievo fotografico del 05/12/2025



Figura 102 Rilievo fotografico del 12/12/2025



Figura 103 Rilievo fotografico del 12/12/2025



Figura 104 Rilievo fotografico del 12/12/2025



Figura 105 Rilievo fotografico del 12/12/2025



Figura 106 Rilievo fotografico del 12/12/2025




Figura 107 Rilievo fotografico del 12/12/2025




Figura 108 Rilievo fotografico del 12/12/2025