



Figura 1 Ante operam, rilievo fotografico del 15/05/2025



Figura 2 Ante operam, rilievo fotografico del 15/05/2025



Figura 3 Installazione impalcato e delimitazione area di cantiere, rilievo fotografico del 15/05/2025



Figura 4 Installazione impalcato e delimitazione area di cantiere, rilievo fotografico del 15/05/2025



Figura 5 Installazione impalcato, rilievo fotografico del 15/05/2025



Figura 6 Realizzazione nuovo impianto idraulico, rilievo fotografico del 15/05/2025



Figura 7 Ristrutturazione interni, rilievo fotografico del 15/05/2025




Figura 8 Ristrutturazione interni, rilievo fotografico del 15/05/2025



*Figura 9 Installazione impianto fotovoltaico, rilievo fotografico del 15/05/2025*



Figura 10 Rinforzo strutturale con fibra di carbonio, rilievo fotografico del 26/03/2025



Figura 11 Rinforzo strutturale con fibra di carbonio, rilievo fotografico del 26/03/2025



Figura 12 Rinforzo strutturale in fibra di carbonio, rilievo fotografico del 26/03/2025



Figura 13 Nuova cabina elettrica, rilievo fotografico del 26/03/2025



Figura 14 Installazione impianto di riscaldamento a pavimento, rilievo fotografico del 02/09/2025



Figura 15 Installazione impianto di riscaldamento a pavimento, rilievo fotografico del 02/09/2025



Figura 16 Installazione impianto di riscaldamento a pavimento, rilievo fotografico del 02/09/2025



Figura 17 Installazione impianto di riscaldamento a pavimento, rilievo fotografico del 10/09/2025



Figura 18 Installazione impianto di riscaldamento a pavimento, rilievo fotografico del 10/09/2025



Figura 19 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 20 Installazione pompa di calore, rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 21 Rifiniture esterne, rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 22 Rifiniture esterne, rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 23 Rilievo fotografico del 04/12/2025



Figura 24 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 25 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 26 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 27 Rilievo fotografico del 14/01/2026




Figura 28 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 29 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 30 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 31 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 32 Rilievo fotografico del 14/01/2026




Figura 33 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 34 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 35 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 36 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 37 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 38 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 39 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 40 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 41 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 42 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 43 Rilievo fotografico del 14/01/2026




Figura 44 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 45 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 46 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 47 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 48 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 49 Rilievo fotografico del 14/01/2026




Figura 50 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 51 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 52 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 53 Rilievo fotografico del 14/01/2026



Figura 54 Rilievo fotografico del 14/01/2026