



*Figura 1 Ante operam*



*Figura 2 Messa in sicurezza del cantiere, rilievo fotografico del 26/05/2025*



*Figura 3 Installazione impalcato, rilievo fotografico del 26/05/2025*





*Figura 4 Ampliamento, rilievo fotografico del 26/05/2025*



*Figura 5 Ampliamento, rilievo fotografico del 26/05/2025*



*Figura 6 Rilievo fotografico del 24/09/2025*



*Figura 7 Rilievo fotografico del 24/09/2025*





*Figura 8 Rilievo fotografico del 24/09/2025*





*Figura 9 Rilievo fotografico del 24/09/2025*



*Figura 10 Rilievo fotografico del 24/09/2025*



*Figura 11 Rilievo fotografico del 24/09/2025*



*Figura 12 Rilievo fotografico del 24/09/2025*





*Figura 13 Rilievo fotografico del 24/09/2025*



*Figura 14 Rilievo fotografico del 24/09/2025*



*Figura 15 Rilevamento fotografico del 24/09/2025*





*Figura 16 Rilievo fotografico del 24/09/2025*





*Figura 17 Rilievo fotografico del 24/09/2025*



*Figura 18 Rilievo fotografico del 24/09/2025*



*Figura 19 Rilievo fotografico del 24/09/2025*





*Figura 20 Rilievo fotografico del 30/10/2025*





*Figura 21 Rilievo fotografico del 30/10/2025*



*Figura 22 Rilievo fotografico del 30/10/2025*




*Figura 23 Rilievo fotografico del 30/10/2025*






*Figura 24 Rilievo fotografico del 30/10/2025*





*Figura 25 Rilievo fotografico del 30/10/2025*



*Figura 26 Rilievo fotografico del 30/10/2025*



Figura 27 Rilievo fotografico del 22/12/2025



Figura 28 Rilievo fotografico del 22/12/2025





Figura 29 Rilievo fotografico del 22/12/2025



*Figura 30 Rilievo fotografico del 22/12/2025*



Figura 31 Rilievo fotografico del 22/12/2025





*Figura 32 Rilievo fotografico del 22/12/2025*



*Figura 33 Rilievo fotografico del 22/12/2025*



*Figura 34 Rilievo fotografico del 22/12/2025*