



*Figura 1 Ante operam*



*Figura 2 Lavori di demolizione interni, rilievo fotografico del 27/01/2025*



*Figura 3 Lavori di demolizione, rilievo fotografico del 07/02/2025*



*Figura 4 Lavori di demolizione, rilievo fotografico del 07/02/2025*



*Figura 5 Lavori di demolizione, rilievo fotografico del 04/03/2025*



Figura 6 Lavori di demolizione, rilievo fotografico del 07/02/2025



Figura 7 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 23/05/2025



*Figura 8 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 06/03/2025*



*Figura 9 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 06/03/2025*



*Figura 10 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 07/04/2025*



Figura 11 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 30/04/2025



Figura 12 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 30/04/2025



*Figura 13 Rinforzo strutturale, rilievo fotografico del 30/04/2025*



*Figura 14 Adeguamento sismico, rilievo fotografico del 23/05/2025*



Figura 15 Adeguamento sismico, rilievo fotografico del 23/05/2025



Figura 16 Installazione UTE, rilievo fotografico del 30/04/2025