



*Figura 1 Ante operam*



Figura 2 Ante operam





Galaxy M13





Galaxy M13

*Figura 3 Ante operam*





Galaxy M13

*Figura 4 Ante operam*





Galaxy M13

*Figura 5 Ante opera*





Figura 6 Messa in sicurezza del cantiere, rilievi fotografici del 15/05/2025









Figura 8 Cartelli di cantiere, rilievo fotografico del 26/06/2025





Figura 9 Messa in sicurezza del cantiere, rilievi fotografici del 15/05/2025





Figura 10 Messa in sicurezza del cantiere, rilievi fotografici del 15/05/2025





Figura 11 Demolizione pavimentazione interna, rilievi fotografici del 15/05/2025









*Figura 12 Demolizione pavimentazione interna, rilievi fotografici del 15/05/2025*





Figura 13 Rimozione infissi. , rilievi fotografici del 15/05/2025





Figura 14 Rimozione infissi, rilievi fotografici del 15/05/2025





*Figura 15 Demolizione tramezzi esterni, rilievi fotografici del 23/05/2025*





Figura 16 Demolizione tramezzi esterni, rilievi fotografici del 23/05/2025







Figura 17 Demolizione tramezzi esterni, rilievi fotografici del 27/05/2025





Figura 18 Lavori di demolizione, rilievi fotografici del 27/05/2025





*Figura 19 Lavori di demolizione, rilievi fotografici del 27/05/2025*





*Figura 20 Lavori di demolizione, rilievi fotografici del 05/06/2025*





Figura 21 Lavori di demolizione, rilievi fotografici del 05/06/2025





Figura 22 Lavori di demolizione, rilievi fotografici del 05/06/2025





*Figura 23 Lavori di demolizione, rilievi fotografici del 11/06/2025*





*Figura 24 Demolizione, rilievo fotografico del 26/06/2025*





*Figura 25 Demolizioni, rilievo fotografico del 26/06/2025*





*Figura 26 Demolizioni, rilievo fotografico del 27/06/2025*





*Figura 27 Demolizioni pavimentazione, rilievi fotografici del 27/06/2025*





*Figura 28 Demolizioni, rilievo fotografico del 03/07/2025*



*Figura 29 Demolizioni, rilievo fotografico 03/07/2025*





*Figura 30 Demolizioni, rilievo fotografico del 03/07/2025*





*Figura 31 Demolizioni, rilievo fotografico del 03/07/2025*





Figura 32 Demolizioni, rilievo fotografico del 03/07/2025



Figura 33 Demolizioni, rilievo fotografico del 03/07/2025