



Figura 1 Cartellone di cantiere



*Figura 2 Delimitazione area di cantiere*



*Figura 3 Ante operam*



Figura 4 Ante operam



Figura 5 Realizzazione impianti elettrici, rilievo fotografico del 13/05/2024




Figura 6 realizzazione impianti di climatizzazione, rilievo fotografico del 13/05/2024




Figura 7 Ristrutturazioni interne, rilievo fotografico del 25/02/2025



Figura 8 Nuovi divisorì, rilievo fotografico del 05/07/2025



Figura 9 Impianto di rete, rilievo fotografico del 07/02/2025



Figura 10 Impianto dialisi, rilievo fotografico del 30/01/2025



Figura 11 Impianto fotovoltaico, rilievo fotografico del 28/01/2025



Figura 12 Installazione nuove UTA, rilievo fotografico del 31/01/2025



Figura 13 Impianto Uta, rilievi fotografici del 18/09/2025



*Figura 14 Impianto di rete, rilievo fotografico del 18/09/2025*



*Figura 15 Impianti, rilievo fotografico del 18/09/2025*



Figura 16 Realizzazione controsoffittatura, rilievo fotografico 18/09/2025



Figura 17 Realizzazione controsoffittatura, rilievo fotografico 18/09/2025




Figura 18 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 19 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 20 Rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 21 Ripristino Impianto di areazione, rilievo fotografico 18/09/2025



Figura 22 Ripristino Impianto di areazione, rilievo fotografico 18/09/2025



Figura 23 Realizzazione nuovo impianto, rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 24 Realizzazione nuovo impianto, rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 25 Realizzazione nuovo impianto, rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 26 Realizzazione nuovo impianto, rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 27 Realizzazione nuovo impianto, rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 28 Realizzazione nuovo impianto, rilievo fotografico del 18/09/2025



Figura 29 Divisori in cartongesso, rilievi fotografici del 18/09/2025



Figura 30 Lavori in cartongesso, rilievi fotografici del 18/09/2025



Figura 31 Lavori in cartongesso, rilievi fotografici del 18/09/2025



Figura 32 Lavori di ristrutturazione e di ripristino degli impianti, rilievi fotografici del 18/09/2025



Figura 33 Rilievo fotografico del 25/09/2025



Figura 34 Rilievo fotografico del 07/10/2025



*Figura 35 Rilievo fotografico del 07/10/2025*



*Figura 36 Rilievo fotografico del 07/10/2025*




Figura 37 Rilievi fotografici del 20/10/2025



Figura 38 Rilievi fotografici del 20/10/2025



Figura 39 Rilievi fotografici del 20/10/2025



Figura 40 Rilievi fotografici del 24/10/2025



Figura 41 Rilievi fotografici del 24/10/2025



Figura 42 Rilievi fotografici del 29/10/2025



Figura 43 Rilievi fotografici del 03/11/2025




Figura 44 Rilievi fotografici del 03/11/2025



Figura 45 Rilievi fotografici del 05/11/2025



Figura 46 Rilievi fotografici del 11/11/2025



Figura 47 Rilievi fotografici del 24/11/2025



Figura 48 Rilievi fotografici del 25/11/2025



Figura 49 Rilievi fotografici del 25/11/2025



Figura 50 Rilievi fotografici del 02/12/2025



Figura 51 Rilievi fotografici del 02/12/2025



Figura 52 Rilievi fotografici del 02/12/2025



Figura 53 Rilievi fotografici del 04/12/2025



Figura 54 Rilievi fotografici del 04/12/2025



Figura 55 Rilievi fotografici del 04/12/2025



Figura 56 Rilievi fotografici del 09/12/2025



Figura 57 Rilievi fotografici del 11/12/2025



Figura 58 Rilievi fotografici del 11/12/2025



Figura 59 Rilievi fotografici del 11/12/2025